



Ata da 9.ª reunião do Júri das bolsas de equipas de projeto do FNRE

Ao vigésimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezanove, reuniu, por via eletrónica, o Júri do *'Procedimento de consulta para constituição de bolsas de equipas de projeto para o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado'*, tendo participado o presidente do Júri, Prof. Eduardo Santos Júlio, e os onze vogais, Prof.ª Alice Tavares, Eng.º António Leça Coelho, Prof. António Viana da Fonseca, Arq.º Carlos Bessa, Prof. Daniel Oliveira, Prof. Fernando Branco, Eng.º José Manuel Catarino, Eng.º Henrique Mota, Prof. Luís Godinho, Prof. Manuel Gameiro e Prof.ª Manuela Almeida.

A reunião teve como ponto único da Ordem de Trabalhos a deliberação relativamente às reclamações apresentadas pelas equipas concorrentes e a consequente divulgação da lista com os resultados definitivos, a qual ficará apensa à presente ata, indicando-se as equipas inscritas em cada uma das quatro bolsas previstas no Regulamento, nomeadamente (a) Reabilitação de estruturas de betão armado para habitação, (b) Reabilitação de estruturas de betão armado para residências de estudantes, (c) Reabilitação de construções antigas para habitação e (d) Reabilitação de construções antigas para residências de estudantes, e a respetiva classificação, assim como a qualificação em Conservação e Restauro, Arqueologia e Geotecnia e a respetiva classificação.

O Presidente apresentou a proposta de, dentro do espírito do Regulamento e do Anúncio do Processo de consulta, excluir todos os técnicos das áreas dos níveis 1 e 2 que apresentem obra nova nos seus portfólios, mas só excluir a equipa se esta deixar de estar completa, i.e., se deixar de ter pelo menos um técnico em cada uma das referidas áreas. A proposta foi aprovada por unanimidade e a decisão foi aplicada a todas as equipas concorrentes, independentemente de terem apresentado, ou não, reclamação.

O Júri deliberou ainda proceder à comunicação às equipas concorrentes das respostas item-a-item às reclamações apresentadas, as quais seguirão em email individual, para cada uma das 124 equipas reclamantes, acompanhado do ficheiro Excel com a avaliação das equipas a cada uma das áreas, nos casos em que se tenha procedido a alterações.

Lisboa, 20 de setembro de 2019

Resultados Finais do Procedimento de consulta para constituição de bolsas de equipas de projeto para o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado (Corrigida)

Legenda:

HBA – bolsa Habitação | estruturas Betão Armado

RBA – bolsa Residências de estudantes | estruturas Betão Armado

HCA – bolsa Habitação | Construções Antigas

RCA – bolsa Residências de estudantes | Construções Antigas

AH – Arquitetura / Habitação

AR – Arquitetura / Residências

EB – Estruturas de Betão

EA – Estruturas Antigas

SIH – referente a Segurança contra Incêndio / Habitação

SIR – referente a Segurança contra Incêndio / Residências

CTH – Conforto Térmico / Habitação

CTR – Conforto Térmico / Residências

CAH – Conforto Acústico / Habitação

CAR – Conforto Acústico / Residências

RHH – Redes e Instalações Hidráulicas / Habitação

RHR – Redes e Instalações Hidráulicas / Residências

REH – Redes e Instalações Elétricas / Habitação

RER – Redes e Instalações Elétricas / Residências

RMH – Redes e Instalações Mecânicas / Habitação

RMR – Redes e Instalações Mecânicas / Residências

CR – Conservação e Restauro

Arq – Arqueologia

G – Geotecnia

A – Classificação alta (c3)

C – Classificação corrente (c2)

-- equipa não inscrita por ter classificação baixa (c1) ou por ter sido excluída

	Equipa	HBA	RBA	HAC	RCA	CR	Arq	G
1	BP1	-	-	-	-	-	-	-
2	BP2	C	C	C	C	A	A	C
3	BP3	C	C	C	C	C	-	-
4	BP5	C	C	C	C	A	C	C
5	BP11	C	C	C	C	A	-	-
6	BP12	C	C	C	C	A	A	A
7	BP14	C	C	C	C	A	C	-
8	BP15	C	C	C	C	A	A	-
9	BP17	-	-	-	-	A	C	-
10	BP18	C	C	C	C	A	A	C
11	BP20	C	C	C	C	A	A	C
12	BP22	C	C	C	C	A	A	-
13	BP23	-	-	-	-	A	A	-
14	BP24	C	C	C	C	-	-	-
15	BP25	C	C	C	C	C	C	-
16	BP26	C	-	C	-	A	A	-
17	BP27	C	C	C	C	A	C	-
18	BP28	-	-	-	-	-	-	-
19	BP29	C	C	C	C	A	-	-
20	BP31	C	-	C	-	A	-	-
21	BP32	-	-	C	-	A	-	-
22	BP33	-	-	-	-	A	-	-
23	BP36	-	C	-	C	-	-	-
24	BP38	C	C	C	C	A	A	-
25	BP40	-	-	-	-	-	-	A
26	BP42	-	C	-	C	-	-	-
27	BP44	-	-	-	-	A	-	-
28	BP45	C	C	C	C	-	-	C



FNRE
FUNDO NACIONAL DE
REABILITAÇÃO DO EDIFICADO

	Equipa	HBA	RBA	HAC	RCA	CR	Arq	G
29	BP46	C	C	C	C	-	-	-
30	BP47	-	-	-	-	C	-	-
31	BP49	C	C	C	C	A	A	A
32	BP50	C	C	C	C	C	C	-
33	BP51	C	-	C	-	A	-	C
34	BP55	-	-	-	-	-	-	-
35	BP56	-	-	-	-	-	-	-
36	BP60	C	C	C	C	A	A	-
37	BP63	C	C	C	C	A	C	-
38	BP71	C	C	C	C	A	A	C
39	BP74	-	-	-	-	-	-	-
40	BP76	C	C	C	C	-	-	C
41	BP77	-	-	C	C	-	-	-
42	BP81	-	C	-	C	-	-	-
43	BP83	-	-	-	-	-	-	C
44	BP86	C	C	C	C	A	A	C
45	BP88	C	C	C	C	A	-	C
46	BP89	C	C	C	C	C	C	-
47	BP91	-	-	-	-	-	-	-
48	BP93	C	C	C	C	C	A	-
49	BP94	C	C	C	C	A	-	-
50	BP95	C	C	C	C	A	C	C
51	BP96	-	-	-	-	-	-	-
52	BP99	-	C	-	C	A	A	-
53	BP104	C	C	C	C	A	A	C
54	BP105	C	-	C	-	-	-	-
55	BP107	C	C	C	C	A	A	-
56	BP108	C	C	C	C	A	-	C
57	BP110	C	C	C	C	C	-	-



FNRE
FUNDO NACIONAL DE
REABILITAÇÃO DO EDIFICADO

	Equipa	HBA	RBA	HAC	RCA	CR	Arq	G
58	BP112	-	-	C	-	-	-	-
59	BP115	-	C	-	-	A	A	-
60	BP116	-	-	-	-	A	A	-
61	BP117	C	C	C	C	A	-	-
62	BP118	C	C	C	C	C	A	-
63	BP119	C	-	C	-	-	-	C
64	BP121	-	-	-	-	-	-	-
65	BP124	C	C	C	C	C	A	-
66	BP127	C	C	C	C	A	C	-
67	BP128	C	C	C	C	A	A	-
68	BP129	-	-	-	C	-	-	-
69	BP130	-	-	-	-	-	-	A
70	BP131	-	-	-	-	-	-	-
71	BP132	C	-	C	-	-	A	-
72	BP133	-	-	C	C	A	C	-
73	BP135	C	C	C	C	C	C	-
74	BP137	C	C	C	C	A	A	-
75	BP138	-	C	-	C	-	-	-
76	BP139	C	C	C	C	A	-	C
77	BP140	C	-	C	-	A	C	-
78	BP141	C	C	C	C	A	-	A
79	BP143	C	-	C	-	C	C	C
80	BP146	C	C	C	C	A	-	-
81	BP147	C	C	C	C	-	-	A
82	BP150	-	-	-	-	-	-	-
83	BP153	C	A	C	A	A	A	-
84	BP155	C	-	C	-	-	-	C
85	BP156	-	-	-	-	-	A	-
86	BP158	-	-	C	-	-	-	-
87	BP159	-	-	-	-	-	-	-



FNRE
FUNDO NACIONAL DE
REABILITAÇÃO DO EDIFICADO

	Equipa	HBA	RBA	HAC	RCA	CR	Arq	G
88	BP160	C	C	C	C	A	A	C
89	BP163	-	C	-	-	-	-	C
90	BP164	C	-	C	-	A	C	-
91	BP165	C	-	C	-	A	A	-
92	BP166	-	-	-	-	-	-	-
93	BP168	C	C	C	C	C	-	C
94	BP169	C	C	C	C	A	C	-
95	BP172	C	C	C	C	A	-	-
96	BP173	C	C	C	C	A	C	C
97	BP174	C	C	C	C	-	-	C
98	BP175	C	C	C	C	A	C	-
99	BP176	C	C	C	C	A	A	C
100	BP177	C	-	C	-	-	-	-
101	BP179	-	-	-	-	-	-	A
102	BP185	-	-	-	-	-	-	-
103	BP187	C	C	C	C	A	C	C
104	BP188	C	C	C	C	A	-	-
105	BP189	C	-	C	-	-	-	-
106	BP190	C	C	C	C	A	A	C
107	BP192	C	-	C	-	A	C	C
108	BP193	C	C	C	C	A	A	C
109	BP195	C	C	C	C	A	A	-
110	BP196	C	C	C	C	A	C	-
111	BP197	C	-	C	-	-	-	-
112	BP198	C	C	C	C	-	-	-
113	BP199	C	C	C	C	A	C	A
114	BP200	C	C	C	C	A	A	C
115	BP202	C	C	C	C	A	C	C
116	BP204	C	C	C	C	A	A	C
117	BP208	-	-	-	-	C	-	C



FNRE
FUNDO NACIONAL DE
REABILITAÇÃO DO EDIFICADO

	Equipa	HBA	RBA	HAC	RCA	CR	Arq	G
118	BP211	C	C	C	C	-	-	-
119	BP212	-	-	-	-	A	C	-
120	BP214	C	C	C	C	A	A	C
121	BP215	-	-	-	-	-	-	-
122	BP216	-	-	-	-	A	A	-
123	BP220	C	-	C	-	A	C	C
124	BP221	C	C	C	C	A	-	C
125	BP223	C	C	C	C	-	-	-
126	BP224	C	C	C	C	-	-	-
127	BP225	C	C	C	C	A	C	-
128	BP226	-	C	-	C	A	C	-
129	BP227	C	C	C	C	-	A	C
130	BP230	-	-	-	-	A	-	C
131	BP231	C	C	C	C	A	C	C
132	BP233	C	-	C	-	A	C	C
133	BP234	C	C	C	C	A	-	-
134	BP237	C	C	C	C	A	-	A
135	BP239	C	C	C	C	A	A	C
136	BP240	-	-	-	-	-	A	-
137	BP244	C	C	C	C	A	-	A
138	BP245	C	C	C	C	C	-	-
139	BP246	-	C	-	C	-	-	-
140	BP249	-	-	C	C	-	-	-
141	BP251	C	C	C	C	-	-	C
142	BP253	-	C	-	C	A	-	-
143	BP254	C	C	C	C	A	C	-
144	BP255	C	C	C	C	C	A	C
145	BP256	-	-	C	C	-	C	-
146	BP262	-	-	-	-	A	C	-
147	BP263	C	C	C	C	A	A	-



FNRE
FUNDO NACIONAL DE
REABILITAÇÃO DO EDIFICADO

	Equipa	HBA	RBA	HAC	RCA	CR	Arq	G
148	BP264	C	C	C	C	A	A	A
149	BP266	C	-	C	-	-	-	-
150	BP267	-	-	-	-	-	C	-
151	BP271	-	-	-	-	-	-	-
152	BP272	C	C	C	C	A	-	-
153	BP274	-	-	-	-	A	-	-
154	BP275	-	-	-	-	-	-	-
155	BP280	C	C	C	C	A	A	A
156	BP282	C	C	C	C	C	-	-
157	BP283	C	C	C	C	A	-	-
158	BP285	C	C	C	C	A	A	A
159	BP287	-	-	-	-	-	-	-
160	BP288	C	C	C	C	A	A	C
161	BP290	C	C	C	C	-	-	-
162	BP291	C	C	C	C	-	-	-
163	BP292	C	C	C	C	A	A	C
164	BP295	C	C	C	C	C	C	-
165	BP296	C	-	C	-	A	C	-
166	BP298	C	C	C	C	A	C	C
167	BP300	C	-	C	-	A	A	C
168	BP302	C	C	C	C	C	C	C
169	BP303	-	C	-	C	-	-	-
170	BP304	-	-	-	-	-	-	-
171	BP305	C	C	C	C	-	A	-
172	BP307	C	-	C	-	A	A	A
173	BP309	C	C	C	C	-	C	-
174	BP310	C	C	C	C	A	A	C
175	BP315	C	C	C	C	A	A	A
176	BP317	C	C	C	C	A	C	A
177	BP321	-	-	-	-	-	-	-



FNRE
FUNDO NACIONAL DE
REABILITAÇÃO DO EDIFICADO

	Equipa	HBA	RBA	HAC	RCA	CR	Arq	G
178	BP323	C	C	C	C	-	-	A
179	BP326	C	-	C	-	-	-	-
180	BP327	C	C	C	C	C	A	-
181	BP328	C	C	C	C	A	A	C
182	BP330	C	-	C	-	A	-	-
183	BP331	-	-	-	-	-	A	-
184	BP333	C	C	C	C	C	C	C
185	BP334	C	-	C	-	C	A	-
186	BP335	-	-	-	-	A	-	-
187	BP336	C	C	C	C	-	-	-
188	BP337	C	-	C	-	A	-	-
189	BP339	C	-	C	-	-	-	C
190	BP341	C	C	C	C	-	-	-
191	BP342	-	-	C	C	A	A	-
192	BP343	C	C	C	C	-	-	A
193	BP344	-	-	-	-	-	A	-
194	BP345	C	C	C	C	A	-	-
195	BP350	-	-	C	C	-	-	-
196	BP351	C	C	C	C	A	C	-
197	BP352	C	C	C	C	A	-	C
198	BP353	C	C	C	C	A	A	C
199	BP355	-	-	-	-	-	-	-
200	BP356	-	-	-	-	A	C	-
201	BP358	C	C	C	C	A	-	C
202	BP359	C	-	C	-	-	-	C
203	BP360	C	C	C	C	C	A	-
204	BP362	C	C	C	C	A	A	A
205	BP364	C	C	C	C	A	A	C
206	BP365	-	C	-	C	C	-	A
207	BP369	C	C	C	C	A	-	A



FNRE
FUNDO NACIONAL DE
REABILITAÇÃO DO EDIFICADO

	Equipa	HBA	RBA	HAC	RCA	CR	Arq	G
208	BP374	-	-	C	C	A	A	-
209	BP375	C	-	C	-	A	-	-
210	BP377	C	C	C	C	A	C	-
211	BP378	-	-	-	-	A	C	-
212	BP379	-	-	-	-	-	-	-
213	BP380	-	-	C	C	-	-	-
214	BP382	C	C	C	C	C	-	A
215	BP383	-	-	-	-	-	-	-
216	BP384	-	-	-	-	-	-	-
217	BP386	C	C	C	C	A	-	A
218	BP388	-	-	-	-	-	-	-
219	BP389	C	C	C	C	A	A	A
220	BP390	-	-	-	-	A	C	-
221	BP392	C	-	C	-	A	C	-
222	BP394	C	C	C	C	A	C	C
223	BP395	C	C	C	C	-	-	C
224	BP399	-	-	-	-	A	C	-
225	BP400	C	-	C	-	-	-	-
226	BP401	C	C	C	C	A	C	-
227	BP402	-	-	C	-	-	A	-
228	BP403	C	C	C	C	A	C	C
229	BP404	C	C	C	C	A	C	A
230	BP405	C	-	C	-	-	-	C
231	BP406	-	C	-	C	-	-	A
232	BP407	-	-	-	-	A	A	-
233	BP408	C	C	C	C	C	A	-
234	BP409	-	-	C	-	-	C	-
235	BP412	-	-	C	C	-	-	-
236	BP413	-	C	-	C	-	-	C
237	BP415	-	-	C	-	A	A	-



FNRE
FUNDO NACIONAL DE
REABILITAÇÃO DO EDIFICADO

	Equipa	HBA	RBA	HAC	RCA	CR	Arq	G
238	BP417	C	C	C	C	A	C	-
239	BP420	C	-	C	-	-	-	-
240	BP423	C	C	C	C	A	C	-
241	BP425	C	C	C	C	-	A	A
242	BP426	-	-	-	-	A	-	-
243	BP427	C	C	C	C	C	A	-
244	BP434	-	-	C	-	A	A	C
245	BP436	C	C	C	C	A	C	-
246	BP440	C	-	C	-	C	-	-
247	BP442	C	C	C	C	A	-	C
248	BP444	C	C	C	C	A	-	-
249	BP445	-	-	-	-	-	-	-
250	BP446	-	-	-	-	-	-	-
251	BP448	C	C	C	C	A	A	C
252	BP450	C	-	C	-	A	-	-
253	BP451	C	C	C	C	A	-	A
254	BP453	C	-	C	-	A	A	A
255	BP457	-	-	-	-	-	-	-
256	BP459	-	C	-	C	C	-	-
257	BP461	C	-	C	-	-	-	C
258	BP462	C	C	C	C	A	A	A
259	BP469	-	-	-	-	C	C	A
260	BP470	C	C	C	C	C	C	-
261	BP471	C	-	C	-	-	-	-
262	BP472	C	C	C	C	-	-	-
263	BP474	C	C	C	C	C	A	-
264	BP475	C	-	C	-	C	A	-
265	BP476	-	-	-	-	-	-	-
266	BP480	C	C	C	C	A	A	C
267	BP481	-	-	-	-	-	-	-

	Equipa	HBA	RBA	HAC	RCA	CR	Arq	G
268	BP482	-	C	-	C	-	-	A
269	BP483	-	-	-	-	-	A	C
270	BP484	C	C	C	C	A	-	C
271	BP485	-	C	-	C	A	-	-
272	BP486	C	C	C	C	A	A	-
273	BP487	-	C	-	C	-	-	-
274	BP489	C	C	C	C	A	-	-
275	BP490	C	-	C	-	A	A	C
276	BP492	-	-	-	-	-	-	-

Nota: A presente lista substitui a que foi publicada no dia 20/09/2019

21.09.2019